

# 災害調査報告書

一社)北海道ガラス外装クリーニング協会

報告者 専務理事 高橋俊彦

発生日時	平成26年6月24日 午後2時30分頃
発生場所	函館市内
被災者	非会員 30代男性 ブランコ経験3年
被災状況	全治 3か月 (左足関節骨折、右肩部挫傷ほか)
作業形態	ブランコ作業
作業状況	2日間の作業予定の初日、ブランコ作業員4人 この現場は、過去に一度経験しており今回が2回目
災害状況	7階建ての5階部分でガラス清掃作業中、メインロープが切れて3階部分に墜落した。ロープは使用1年半くらいのカーマントルロープを使用 ライフラインに墜落阻止器具を取り付けていたが、止まらずに墜落した。 当該建物は、屋上が飾り屋根になっていて(図参照)金物がまいてあり、30センチくらいセットバックしているため、巻きつけ養生を使用していたがずれて外れていたか、養生材自体が切れていたかは手元にないため不明 朝から作業を行っており、この日の5本目で災害が発生した。

図



この部分ロープが接触して切断した

※災害発生建物と形状の似た屋根です